

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»

(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)

614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1, тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

07 мая 2024 г.

Акт № 731
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Богучарским С.М. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «Лифт-Сервис», эл. механика Еремеева А., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): № 016731. Адрес установки: г. Пермь, ул. Вильямса дом № 51А секция 2 (лифт № 4).

Результаты периодического технического освидетельствования лифта.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатом с канатом с канатом с канатом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж – не обнаружены .	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Четыре лампы освещения в кабине работают в пол-накала	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.
2.	Отсутствуют пять диэлектрических ковриков в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 01.07.2024 г.
3.	Натяжное устройство в приемке установлено не горизонтально, расстояние между натяжным устройством и полом приемки ниже нормативного	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист _____
подпись, штамп

Представитель владельца лифта ООО «ПЕРВАЯ УК» _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

Представитель специализированной лифтовой
организации _____ /Фадеев А.В./
Подпись Ф.И.О.



Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»

(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)

614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1, тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

07 мая 2024 г.

Акт № 730
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Богучарским С.М. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «Лифт-Сервис ТО», эл. механика Еремеева А., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): № 113037. Адрес установки: г. Пермь, ул. Вильямса дом № 51А секция 2 (лифт № 3).

Результаты периодического технического освидетельствования лифта.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж – не обнаружены .	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Неисправно аварийное освещение в кабине	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.5.6.15.2	до 01.07.2024 г.
2.	Отсутствуют пять диэлектрических ковриков в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 01.07.2024 г.
3.	Натяжное устройство в приямке установлено не горизонтально, расстояние между натяжным устройством и полом приямка ниже нормативного	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист  подпись, штамп

Представитель владельца лифта ООО «ПЕРВАЯ УК»  Подпись / ФИО

Представитель специализированной лифтовой организации  /Фадеев А.В./
Подпись / ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»

(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)

614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1, тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

07 мая 2024 г.

Акт № 729
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Богучарским С.М. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «Лифт-Сервис ТО», эл. механика Еремеева А., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): № 113036. Адрес установки: г. Пермь, ул. Вильямса дом № 51А секция 2 (лифт № 2).

Результаты периодического технического освидетельствования лифта.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж – не обнаружены .	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

	(дата проверки)	(подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Отсутствуют пять диэлектрических ковриков в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 01.07.2024 г.
2.	Натяжное устройство в приямке установлено не горизонтально, расстояние между натяжным устройством и полом приямка ниже нормативного	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист 
подпись, штамп

Представитель владельца лифта ООО «ПЕРВАЯ УК» _____ /
Подпись  ФИО

Представитель специализированной лифтовой
организации _____ /Фадеев А.В./
Подпись ФИО

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»

(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)

614070 г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1, тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

07 мая 2024 г.

Акт № 728
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Богучарским С.М. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, ООО «Лифт-Сервис ТО», эл. механика Еремеева А., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Идентификационный номер лифта (рег., зав.): № 113035. Адрес установки: **г. Пермь, ул. Вильямса дом № 51А секция 2 (лифт № 1).**

Результаты периодического технического освидетельствования лифта.

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
	Дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж – не обнаружены.	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		

(дата проверки)	(подпись, штамп)	(ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Неисправно табло в кабине	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.
2.	Отсутствуют пять диэлектрических ковриков в машинном помещении	ТР ТС прил. 1 п.1.29	до 01.07.2024 г.
3.	Натяжное устройство в приямке установлено не горизонтально, расстояние между натяжным устройством и полом приямка ниже нормативного	ГОСТ Р 53783-2010, В.1	до 01.07.2024 г.

Рекомендации

1. Устранить выявленные дефекты, неисправности, несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки.

Специалист  Богучарский С.М.
подпись, штамп

Представитель владельца лифта ООО «ПЕРВАЯ УК»  /
Подпись 

Представитель специализированной лифтовой организации  /
Подпись /Фадеев А.В./
ФИО