

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»
(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)
614070, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1,
тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

27 ноября 2024 г.

Акт № 1773

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Каменских Р.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации ООО «Лифт-Сервис», прораба Фадеева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав., уч.): 15118

Адрес установки *г. Пермь, ул. Вильямса, дом № 51 А, 1 секция. (1)*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
1.	Отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1.	Отсутствуют		

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»
(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)
614070, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1,
тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

27 ноября 2024 г.

Акт № 1774

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Каменских Р.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации ООО «Лифт-Сервис», прораба Фадеева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав., уч.): 15119

Адрес установки *г. Пермь, ул. Вильямса, дом № 51 А, 1 секция. (2)*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
2.	Отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
2.	Отсутствуют		

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»
(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)
614070, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1,
тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

27 ноября 2024 г.

Акт № 1775

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Каменских Р.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации ООО «Лифт-Сервис», прораба Фадеева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав., уч.): 15120

Адрес установки *г. Пермь, ул. Вильямса, дом № 51 А, 1 секция. (3)*

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

- Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
- Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
- Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
- Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
- Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
- Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
- Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
3.	Отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
3.	Отсутствуют		

Общество с ограниченной ответственностью
Западно-Уральский региональный экспертный центр
«Диагностика»
(ООО ЗУРЭ центр «Диагностика»)
614070, Россия, г. Пермь, бульвар Гагарина, 36, офис 1,
тел/факс (8342)290-20-11, e-mail: diagnostika-perm@yandex.ru
аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ09

г. Пермь

27 ноября 2024 г.

Акт № 1776

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом испытательного центра ООО ЗУРЭ центр «Диагностика» Каменских Р.В. в присутствии представителя специализированной лифтовой организации ООО «Лифт-Сервис», прораба Фадеева А.В., проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (рег., зав., уч.): 65253

Адрес установки г. Пермь, ул. Вильямса, дом № 51 А, 1 секция. (4)

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются**.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные**.
3. Функционирование лифта **соответствует** руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные**.
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные**.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж	Обозначение нормативного документа
4.	Отсутствуют	
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий		
(дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)		

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
4.	Отсутствуют		